

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO N.º. 075/2018

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES


Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES

Local: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES

Prezado Senhor, vimos por meio deste solicitar, que seja efetuado procedimento para aquisição de materiais e serviços conforme abaixo, para efetuar manutenção corretiva e preventiva no equipamento Escavadeira Hidráulica CX220C de propriedade desta Autarquia.

Seq.	Código	Descrição	Unid	Qtde
01	75327080	BUCHA	Unid	2,00
02	75325825	CALÇO	Unid	10,00
03	10517271	ARRUELA	Unid	3,00
04	11118931	PARAFUSO	Unid	3,00
05	75325826	PLACA	Unid	1,00
06	75325824	CALÇO	Unid	20,00
07	75327081	BUCHA	Unid	1,00
08	75261592	CALÇO	Unid	20,00
09	75261591	CALÇO	Unid	20,00
10	10493230	PINO	Unid	1,00
11	12575121	PORCA	Unid	6,00
12	75326628	CANTO RH	Unid	5,00
13	8282270	PARAFUSO	Unid	24,00
14	75326627	CANTO LH	Unid	5,00
15	10517471	ARRUELA	Unid	24,00
16	71415157	ANEL	Unid	2,00
17	72953884	ANEL	Unid	2,00
18	70914465	GRAXEIRA	Unid	3,00
19	87543300	BUCHA	Unid	4,00
20	75256026	ARRUELA	Unid	4,00
21	11124431	PARAFUSO	Unid	2,00
22	72283478	GRAXEIRA	Unid	2,00
23	72202212	VEDAÇÃO	Unid	2,00
24	71415158	VEDAÇÃO	Unid	10,00



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO

25	87533336	BUCHA	Unid	2,00
26	87533342	BUCHA	Unid	2,00
27	87525505	BUCHA	Unid	2,00
28	87598527	ESPAÇADOR	Unid	1,00
29	75261589	CALÇO	Unid	10,00
30	75261414	CALÇO	Unid	10,00
31	72203145	CALÇO	Unid	10,00
32	75327104	PINO	Unid	2,00
33	12163321	PORCA	Unid	4,00
34	11120731	PARAFUSO	Unid	1,00
35	87598525	PINO	Unid	1,00
36	11120531	PARAFUSO	Unid	1,00
37	87598522	PINO	Unid	1,00
38	75261587	CALÇO	Unid	10,00
39	75261588	CALÇO	Unid	10,00
40	75261590	CALÇO	Unid	10,00
41	72202204	CALÇO	Unid	10,00
42	72202203	CALÇO	Unid	10,00
43	75261593	CALÇO	Unid	10,00
44	10517471	ARRUELA	Unid	2,00
45	11124431	PARAFUSO	Unid	2,00
46	87543175	BUCHA HASTER PISTÃO CAÇAMBA	Unid	4,00
47	71415158	VEDAÇÃO	Unid	4,00
48	LQ50C00002S002	VIDRO JANELA FRONTAL CABINE	Unid	1,00
49	76030024	PORCA QUADRADA	Unid	50,00
50		JG PINO/BUCHA 0,10	Unid	1,00
51	72210193	PARAFUSOS	Unid	50,00
52	LB80S00001F1	FAROL	Unid	1,00
53	84251802	BATERIA 100A	Unid	4,00
54	84216123	DENTE	Unid	42,00
55	84268140	TRAVA	Unid	42,00
56		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE RODANTE.	Unid	2,00
57		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONCHA E ARTICULAÇÃO DA CONCHA.	Unid	2,00
58		SERVIÇOS DE FUNELARIA E PINTURA CHAPAS LATERAIS E CAPU DO MOTOR	Unid	2,00
		TOTAL	Unid	

Juína/MT, 20 de Março de 2018.

Carlindo Caetano dos Santos
Diretor do Dpto de Administração